SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO INVENTARIO DE BIENES CULTURALES INMUEBLES

GUADALUPE

CAPILLA DE SANTA LUCIA

INVENTARIO DE BIENES CULTURALES INMUEBLES

FORMATO 1

FUENTES BIBLIOGRAFICAS, DOCUMENTALES Y DE TRADICION ORAL

Ca	Capilla de Santa Lucía – Guadalupe INMUEBLE Nº 26											
		APELLIDO NOMBRE		TITULO	EDITORIAL		CIUDAD	AÑO	AÑO PAGINAS		UBICACION	
BIBLIOGRÁFIC AS		DIAZ JORDAN	Jenaro	Proceso Histórico de Pueblos y parroquias de la Diócesis de Garzón.			Neiva	1959	279 - 282 349	279 – 282 • Biblioteca		
8	•								•			
		ENTIDAD	AUTOR	TITULO		AÑO PAGINAS			UBICACION			
DOCUMENTALES	DOCUMENTOS	ACADEMIA HUILENSE DE HISTORIA	Jesús Rodrigo Ramírez Luis Alfonso Ramírez María Judith Ramírez Olga Cecilia Bravo Gloria Elcy Paredes ^{Asesor} Luis Eduardo Cortés	GUADALUPE Construcción del conocimiento del contexto local – Cátedra de Huilensidad	2007			Acaden	nia Huilense de Historia del Huila			
	٥											
	so	SOPORTE	SOPORTE ENTIDAD PROYECTO •		PROYECTO			AUT		Nº DE LANOS	UBICACION	
	PLANOS											
		NOMBRE	OCUPACIÓN	FECHA	EDAD DIRECCION		CION	TELEFONO CORREO ELI		ELECTRONICO		
TRADICIÓN	OKAL											
L												

Gobernación del F	łuila	FICHA DE INVENT	TARIO DE BIENES	USO EXCLUSIVO	DEL MINISTERIO DE CULTURA	INMUEBLE № 26 Hoja 1			
SECRETARIA DEF	PARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO	CULTURALES IN	MUEBLES	Código Nacional:					
1. Identificación				CLASIFICACION T	TPOLOGICA				
1.1. Nombres (s)	CAPILLA DE SANTA LUCIA			Grupo	Subgrupo	Categoría / Subcategoría			
1.2. Departamento	Huila	Código DANE	41	-	Arquitectura militar				
1.3. Municipio	Guadalupe	Código DANE	319		Arquitectura habitacional				
1.4. Centro poblado	J. Centro poblado J. Dirección Cerro de Santa Lucía		1.6. Barrio 1.8. № de predio		Arquitectura institucional				
1.5. Dirección					Arquitectura religiosa	Capilla			
1.7. Nº de manzana					Arquitectura para el comercio				
1.9. Cédula catastral		1.10. matricula inmobiliaria			Arquitectura para el transporte				
3. Origen					Obra de ingeniería				
3.1. Siglo - periodo	XX - Republicano	- Republicano 3.2. Fecha			Conjunto arquitectónico				
3.3. Diseñador	Desconocido		•		Sector urbano				
3.4. Constructor	Desconocido			Urbano	Conjunto urbano				
3.5. Uso original	Culto	Arqueológico	Sitio arqueológico						
4. Ocupación actual				5. Fotografía general					
Propiedad X	Administración Arriendo	Comodato	Tenencia Posesión	ALL WATER					
4.1. Datos del propieta		4.2. Datos del ocupante							
Nombre	Parroquia de N.S. de Guadalupe	Pbro. Julio Cesar Ca	ılderón						
Cédula o NIT	891.180.120-1					(4)			
Dirección Calle 1 Nº 5-15		Calle 1 Nº 5-15							
Municipio/Dpto. Guadalupe - Huila		Guadalupe - Huila		THE REAL PROPERTY.					
Teléfono	(8) 8321064	(8) 8321064		A STATE OF THE STA					
Fax	× (8) 8321064					Washington and the same of the			
Correo electrónico				The same of the sa					
4.3. Avalúo				14 34		- Allehander			
Catastral	No			* 1					
Comercial	No				A A A A A A A A A A A A A A A A A A A				
Patrimonial	No					自由			
6. Protección legal				1130					
6.1. Declaratoria BIC	Si X No			AND THE REAL PROPERTY.	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH				
Ámbito de declaratoria Nacional Departamental X Distrital - Municipal X Territorio Indígena					100 7年 对最次是现代				
Acto administrativo	Ordenanza 007 de 1992				AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF				
6.2. Norma vigente	PEP POT	PBOT	EOT Reglamentación			THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN			
Acto administrativo Ley 397 de 1997 – Ley 1185 de 2008, Ordenanza 007 de 1992					THE RESERVE OF THE PARTY OF THE				
7. Observaciones	1	8. Responsable del inventario							
El lugar donde se	e ubica la capilla colinda con el perímetro u	Entidad Secretaría Departamental de Cultura y Turismo del Huila							
	: ubica la capilla collida con el perimetro di Icía o cerro de Turupamba.	ii, es conocido tanto como		Arq. Wendy Grace Cediel	Fecha Octubre 2008				
corro de santa Ed	isia o cerro de rarapambar			Revisó	Arq. Fernando Torres Restrepo	Fecha Noviembre 2008			

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES INMUEBLES

INMUEBLE № 26

Hoja 2

9. Características físi	cas del bien		10. Descripción física general				
9.1. Características de	predio		Capilla de de pequeñas dimensiones, una sola nave con planta rectangular				
Área del predio (m2)		Frente (ml)	Fondo (ml)	concebida en el alto de una colina cercana a la zona urbana como sitio de			
Área ocupada (m2)	69000 m2	Área libre (m2)		peregrinación en honor a Santa Lucia.			
9.2. características de	la construcción			La fachada principal se caracteriza por presentar un gran frontón triangular			
Nº de pisos 1 Área construida			Uso actual	dotado de un nicho en su parte central que marca en su parte inferior el			
1	164 m2	Culto		acceso principal en forma de arco rebajado. Sobre la parte anterior y a los			
				lados del acceso principal existen dos accesos laterales. Está edificada con muros de tapia pisada y ladrillo, posee cubierta de teja de barro dotada de			
				alero.			
				Se accede a la capilla a través de una escalinata a manera de atrio.			
				Se decede a la capilla a craves de alla escallitata a manera de acros			
Área total construida	Área total construida 164 m2						

11. Fotografía de detalles








12. Observaciones

De acuerdo a la información catastral de Tesorería Municipal, este es el predio. Sin embargo en la oficina de Registro de instrumentos públicos de Garzón, no aparece la parroquia como propietaria de este predio. Por consiguiente no aparece matricula inmobiliaria. Según el Padre Julio César Calderón, el problema radica en que muchos predios fueron donados a la parroquia de palabra, pero no se tiene documentos de ellos.



FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES INMUEBLES

INMUEBLE № *26*

Hoja 4

14. Valoración y significación cultural del bien

14.1. Criterios de valoración: constitución del bien / estado de conservación / formal / origen / autoría / medioambientales / de contexto urbano / contexto socio cultural.

Constitución del bien (materiales y técnicas constructivas): Está edificada con muros de tapia pisada en los muros laterales y posterior. El muro frontero se de ladrillo cocido.

Estado de conservación: Bueno.

Formales: La capilla, desde el punto de vista formal es sencilla debido a su carácter de sitio de esporádicas peregrinaciones a Santa Lucía y la presencia cercana de un templo de las proporciones y características del parroquial. Consta de una sola nave con planta rectangular.

La fachada recurre como es característico en las obras erigidas a finales del siglo XIX a recursos neoclásicos resaltando en este caso un amplio frontón triangular que corona la fachada. La parte posterior conserva vestigios de arquitectura menos elaborada en tapia pisada.

Contexto sociocultural: La capilla de Santa Lucía se encuentra localizada en la cima de una pequeña colina cercana al municipio. No obstante este relativo aislamiento, la capilla se integra a la dinámica local sirviendo de destino a deportistas, curiosos, paseantes y peregrinos.

Origen:

La capilla de Santa Lucia, que se alza en una alta colina a espaldas de la población, parece ser a espaldas de la población, parece ser la misma que a indicación de Monseñor Rojas iniciaron su construcción el 5 de mayo de 1888 las señoras Teresa Hermida, Paula Tamayo y Olimpa Chacón.

Santuario de Santa Lucía: capilla de tipo colonial, construida en 1905 en la técnica arquitectónica de tapia pisada, con pisos en adobe cuadrado, pulido, techo en teja de barro de dos aguas, con puertas y ventanas de madera, pero con el paso del tiempo y por su deterioro fue cambiado por una reja de hierro, colocado en 1974.1

14.2. Significación cultural

La capilla de Santa Lucía es para el municipio uno de sus mas importantes hitso urbanos, no solo por el hecho de ser la construcción mas visible desde la distancia sino por lo que representa para la fe de los lugareños y por ser punto de encuentro para toda la comunidad que también acude al santuario movido por muy diversas razones pero siente atraído por el encanto de su emplazamiento en el paisaje.

Nota: Cuando se trate de una valoración colectiva consignar el número de los inmuebles valorados a continuación

15. Bibliografía	8. Responsable del inventario				
1 CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL CONTEXTO LOCAL – Cátedra de la Huilensidad. Academia Huilense de Historia. Neiva 2007.	Entidad	Secretaría Departamental de Cultura y Turismo del Huila			
	Diligenció	Arg. Wendy Grace Cediel	Fecha	Octubre 2008	
	Revisó	Arq. Fernando Torres Restrepo	Fecha	Noviembre 2008	