



Gobernación del Huila SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO		FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES INMUEBLES				USO EXCLUSIVO DEL MINISTERIO DE CULTURA		INMUEBLE Nº 19					
						Código Nacional:		Hoja 1					
1. Identificación						CLASIFICACION TIPOLOGICA							
1.1. Nombres (s)		<b>Cementerio Nuestra Señora del Carmen</b>				Arquitectónico	Grupo	Subgrupo	Categoría / Subcategoría				
1.2. Departamento		Huila		Código DANE	41			Arquitectura militar					
1.3. Municipio		Garzón		Código DANE	298			Arquitectura habitacional					
1.4. Centro poblado								Arquitectura institucional	Cementerio				
1.5. Dirección		Calle 5 sur Nº 13A-05		1.6. Barrio	Los Samanes			Arquitectura religiosa					
1.7. Nº de manzana		101		1.8. Nº de predio	002			Arquitectura para el comercio					
1.9. Cédula catastral		01-02-0101-0002-000		1.10. matricula inmobiliaria				Arquitectura para el transporte					
1.9. Cédula catastral		01-02-0101-0002-000		1.10. matricula inmobiliaria				Obra de ingeniería					
1.9. Cédula catastral		01-02-0101-0002-000		1.10. matricula inmobiliaria			Conjunto arquitectónico						
3. Origen						Urbano		Sector urbano					
3.1. Siglo - periodo		XX - Republicano		3.2. Fecha				Conjunto urbano					
3.3. Diseñador		Desconocido					Arqueológico		Sitio arqueológico				
3.4. Constructor		Desconocido											
3.5. Uso original		Cementerio											
4. Ocupación actual						5. Fotografía general							
Propiedad	<input checked="" type="checkbox"/>	Administración		Arriendo		Comodato		Tenencia		Posesión			
4.1. Datos del propietario						4.2. Datos del ocupante							
Nombre		Parroquia de San Miguel Arcángel			Carlos Humberto Cabrera Gómez								
Cédula o NIT		891.180.075-6											
Dirección		Carrera 8 Nº 6-28			Calle 5 Sur Nº 23-12								
Municipio/Dpto.		Garzón - Huila			Garzón - Huila								
Teléfono		(8) 8332460			311-4738830								
Fax		No			No								
Correo electrónico					No								
4.3. Avalúo													
Catastral		\$51.741.000.00											
Comercial		No											
Patrimonial		No											
6. Protección legal													
6.1. Declaratoria BIC		Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No									
Ámbito de declaratoria		Nacional		Departamental	<input checked="" type="checkbox"/>	Distrital - Municipal	<input checked="" type="checkbox"/>	Territorio Indígena					
Acto administrativo		Ordenanza 025 de 1993, Ordenanza 040 de 2001											
6.2. Norma vigente		PEP		POT		PBOT		EOT	<input checked="" type="checkbox"/>	Reglamentación	<input checked="" type="checkbox"/>		
Acto administrativo		Ley 397 de 1997 - Ley 1185 de 2008 - Ordenanzas 007 de 1992 y 040 de 2001- Acuerdo 005 de 1998 (EOT)											
7. Observaciones						8. Responsable del inventario							
Los datos del ocupante corresponden a los del sepulturero.						Entidad		Secretaría Departamental de Cultura y Turismo del Huila					
						Diligenció		Arq. Wendy Grace Cediel		Fecha		Octubre 2008	
						Revisó		Arq. Fernando Torres Restrepo		Fecha		Noviembre 2008	

# FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES INMUEBLES

INMUEBLE N° 19

Hoja 2

9. Características físicas del bien					10. Descripción física general		
<b>9.1. Características del predio</b>							
Área del predio (m2)		Frente (ml)	177.1 ml	Fondo (ml)	181 ml	<p><i>El cementerio de Garzón se ubica sobre la vía que conduce al sur dentro de un área hoy urbanizada su principal característica es la de contar con un cerramiento en muro de ladrillo modulado adornado con cruces; en el centro y una portada en arco de medio punto enmarcado por pilares redondos marca el acceso. Dicho acceso determina el eje principal que conduce mediante una amplia calle a la capilla desde donde se desprende la composición de calles longitudinales y transversales dentro de cuyos límites de organizan las bóvedas y mausoleos.</i></p>	
Área ocupada (m2)	2.251 m2	Área libre (m2)					
<b>9.2. características de la construcción</b>							
N° de pisos		Área construida		Uso actual			
				Institucional - cementerio			
Área total construida	1.099 m2						

## 11. Fotografía de detalles



## 12. Observaciones

**FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES INMUEBLES**

USO EXCLUSIVO DEL MINISTERIO DE CULTURA


INMUEBLE Nº 19

Código Nacional:

Hoja 3

**13. Planimetrías**


**13.1 Plano de localización**



**13.2 Planta(s)**

*No se cuenta con información planimétrica*

**13.3 Corte(s) / Fachada(s)**  
INCLUIR ESCALA GRAFICA EN CADA PLANO



# FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES INMUEBLES

INMUEBLE Nº 19

Hoja 4

## 14. Valoración y significación cultural del bien

14.1. Criterios de valoración: constitución del bien / estado de conservación / formal / origen / autoría / medioambientales / de contexto urbano / contexto socio cultural.

**Constitución del bien (materiales y técnicas constructivas):** Predomina en la construcción de los elementos del cementerio la mampostería de ladrillo.

**Estado de conservación:** Buen estado

**Contexto sociocultural:** Los cementerios dentro de las comunidades profundamente católicas cobra una gran importancia, en Garzón no podía ser menos motivo por el cual se presta especial cuidado a su mantenimiento.

**Origen:**

No se cuenta con información sobre la historia del cementerio. Afirma el sepulturero que la obra del cementerio fue realizada por unos señores de apellido Barreiro y que el primer sepulturero fue don Everegildo Rivas

## 14.2. Significación cultural

Por su uso, el cementerio posee gran significado cultural para el municipio.

Nota: Cuando se trate de una valoración colectiva consignar el número de los inmuebles valorados a continuación

## 15. Bibliografía

1. Luis Enrique Gómez Díaz en Reminiscencias Garzoneñas. Instituto Huilense de Cultura, Neiva 1987. Pág. 43

## 8. Responsable del inventario

Entidad	Secretaría Departamental de Cultura y Turismo del Huila		
Diligenció	Arq. Wendy Grace Cediél	Fecha	Octubre 2008
Revisó	Arq. Fernando Torres Restrepo	Fecha	Noviembre 2008